



Lista control de verificación diaria

Válvulas de alivio

Valvula	KM	Notas	Revisión	Revisión	Revisión	Revisión	Revisión	Revisión	Revisión	Revisión	Revisión	Revisión	Revisión
Fecha:			15 Ene	30 Feb	02 Mar	09 Abril	01 Mayo						
1													
2													
3	3.575		✓	✓	✓	✓	✓						
4	5.175		✓	✓	✓	✓	✓						
5	7.475		✓	✓	✓	✓	✓						
6	8.900		✓	✓	✓	✓	✓						
7	10.830		✓	✓	✓	✓	✓						
8	11.625	Cerca del puente	✓	✓	✓	✓	✓						
9	13.550		✓	✓	✓	✓	✓						
10	14.000	Puente	✓	✓	✓	✓	✓						
11	14.975	Midway	✓	✓	✓	✓	✓						
12	17.400		✓	✓	✓	✓	✓						
13	19.800	Cerca Camp TMF	✓	✓	✓	✓	✓						
14	21.000		✓	✓	✓	✓	✓						
	21.500	Entrada Polvorín	✓	✓	✓	✓	✓						
15	22.800		✓	✓	✓	✓	✓						
16	23.900	B60/CSA	✓	✓	✓	✓	✓						
	29.000	MSA	✓	✓	✓	✓	✓						

Realizado por:

Jorge Luis Montoya N

OBSERVACIONES

Sin comunicación: del km 6.5 al 7.5. Ni radio, ni celular

Cuando no se puede pasar la Garita en SR por motivos del cerco sanitario entre los diferentes campamentos.

Se ha identificado vegetación creciendo sobre las líneas del Oleoducto

También se ha venido pintando y subsanando los problemas

de corrosión y oxidación de las válvulas, debido a las condiciones climáticas de lluvia abundante y estar cerca de un área boscosa.

Se han hecho las recomendaciones a la Mina, para tomar los

correctivos necesarios.